

Communauté de Communes de Pays Fontenay-Vendée Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 16 Rue de L'innovation - BP 20359 85206 FONTENAY-LE-COMTE Cedex

Tél: 02 28 13 04 50

Mail: assainissement@fontenayvendee.fr

RAPPORT DE VISITE

Contrôle de vente d'une installation d'assainissement non collectif

**	кет	References du dossier			
		Date du contrôle :	12/09/2025		
		Identifiant du dossier :	31129		
		Contrôle effectué en présence de :			

Bâtiment(s) contrôlé(s)

Référence(s) cadastrale(s) :	AB46	
Adresse du contrôle :	28 ROUTE DE SAINTE HERMINE	
	85570 POUILLE	

Propriétaire(s)

Nom du propriétaire :	
Adresse du propriétaire :	Pour DGCD AVOCATS
	4 Rue Manuel
	85020 LA ROCHE SUR YON
Téléphone(s):	06 85 99 07 58
	02 51 37 17 37 (Patricia MANDIN assistante DGCD AVOCATS)
Mail(s):	
	fc@dgcd-avocats.fr

* Renseignement généraux

Nombre de bâtiment(s) :	1
Type d'immeuble :	Habitation
Usage de l'immeuble :	Vacante
Nombre de chambre(s) :	3
Nombre de pièce(s) principale(s) :	6
Nombre d'équivalent(s)-habitant(s):	6
Nombre d'occupants permanents :	0
Nombre d'occupants temporaires :	0
Temps d'occupation :	Vacante

Caractéristiques du site

Zonage assainissement :	Non Collectif	
Raccordabilité au réseau collectif :	Non Raccordable (pas de desserte)	
Moyen d'alimentation en eau :	Réseau public	
Usage(s) des moyens d'alimentations en eau autre que		
le réseau public :		
Zone à enjeux environnementaux :	Non	
Zone à enjeux sanitaires :	Non	

Caractéristiques du terrain

Terrain inondable :	Non	
Terrain en pente :	Non	
Jardin potager sur l'ANC :	Non	
Voie de circulation sur l'ANC :	Oui	
Construction sur l'ANC :	Non	

Modifications depuis la dernière visite

Modifications depuis la dernière visite :	Non	
Réaménagement du terrain :	Non	
Réaménagement de l'immeuble :	Non	
Variation du nombre de pièces :	Oui	+2EH ?
Travaux notifiés réalisés :	Non	

Collecte et vérification

Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ?	Non vérifiable		
S'ils existent, les effluents autres que les eaux usées domestiques (vidange, piscine, lavage,			
process) sont-ils évacués hors de l'ANC ? :			
Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles collectées ensemble ? :	Partiellement		
Le bâtiment a-t-il été visitée ? Oui			
Commentaire :			

Caractéristiques de l'installation

Nature et description de l'ouvrage	Constats	Commentaires
	Accessibilité : Oui Etat physique : Mauvais	
Fosse septique Béton ; Maçonnée ;	Etat de fonctionnement : Non Dimensionnement : Inconnu Défaut constaté : Oui	Selon a dernière vidange aurait été effectuée il y a 4-5 ans par BODIN.
Estimée à 2000-3000L	 Pas de justificatif de vidange. Défaut d'étanchéité de l'ouvrage (présence de plusieurs fissure). 	Taux de boue = 30%

Taux de boue dans le prétraitement : 30%

Date d'installation de la filière : 14/05/1960

Défaut(s) constaté(s)

Problèmes constatés	?	Détails	Mentions et délais règlementaires	
Existence d'une installation ?	Oui		Si non = non-respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique. Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais.	
Existe-t-il un ou plusieurs défaut(s) de sécurité sanitaire ?	Non		Si oui = Installation présentant un danger pour la santé des personnes = Installation non-conforme (cas a) Travaux obligatoires sous 4 ans (suppression du danger). Si vente travaux dans un délai de 1 an.	
Existe-t-il un ou plusieurs défaut(s) de structure ou de fermeture ?	Non			
L'installation est-elle incomplète ?	Oui	 Absence de système de traitement. Absence de système de prétraitement pour une partie des eaux ménagères. 	Si oui = Installation non conforme (cas c)	
L'installation est-elle significativement sous dimensionnée ?	NV		Si vente: travaux dans un délai de 1 an Si oui et installation située en zone à enjeux sanitaires = Installation non conforme et présentant un danger pour la santé des	
L'installation présente-t- elle des dysfonctionnements majeurs ?	Oui	■ Défaut d'étanchéité de l'ouvrage (Ouvrage fissuré).	personnes (cas a) ♣ Travaux obligatoires sous 4 ans. ♣ Si vente : travaux dans un délai de 1 an	
L'installation présente-t- elle des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs ?	Oui	■ Pas de justificatif de vidange fourni.	Réaliser les entretiens et/ou préconisations d'amélioration	

Photos



Fosse toutes eaux





Intérieur de la fosse

Conclusion

Avis :	NON CONFORME	
	Installation incomplète et/ou significativement sous-dimensionnée et/ou présentant un/des	
	dysfonctionnement(s) majeur(s)	

Commentaires

Seules les eaux du toilette du RdC et de l'évier de l'arrière-cuisine rejoignent la fosse.

La destination des effluents des autres points d'eau est indéterminée (mais un rejet par puisard supposé).

Le toilette de l'étage s'évacue mal et la destination de ces eaux est également indéterminée. Selon le propriétaire l'évacuation de ce toilette rejoindrait la fosse toutes eaux. Cependant, malgré plusieurs essais aucun écoulement dans l'ouvrage n'a été constaté.

Travaux nécessaires

- Réhabilitation complète, mettre un système de prétraitement (ex: fosse toutes eaux) et de traitement (ex: filtre à sable, filtre compact...) pour l'ensemble des eaux usées. Pour cela consulter un bureau d'études.

.*.	Drásopisations	d'améliorations
**	Preconications	d ameliorations

|--|

Entretiens - Immédiats

/	

Entretiens - Périodique

- Faites vidanger la fosse par un professionnel agréé de la vidange lorsque la boue atteint 50% du volume de la fosse.

Comme stipulé dans l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation modifié par la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V) « en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. »

Cycle de contrôle de bon fonctionnement = 8 ans Année du prochain contrôle de bon fonctionnement = **2033** Présent rapport valable 3 ans en cas de cession immobilière

Date: 12/09/2025

Nom du contrôleur : COURTIN Paul


Signature: Par délégation du Président, Le vice-président,

Date: 12/09/2025

DUPAS Laurent



Schéma



Ce schéma a été réalisé avec les éléments constatés par le technicien et avec les informations transmises par le propriétaire ou son représentant le jour du contrôle. Ce schéma ne possède pas d'échelle, par conséquent il n'a pas vocation à déterminer les dimensions ou les distances des éléments.

LEGENDE											
Canalisations	Ouvrages annexes	Prétraitement	Traitement	Rejet	Végétation	Adduction en eau	Ventilations	Divers			
Eaux usées	Bac à graisses à cloison/panier	Fosse étanche	Tranchée d'épandage	Fossé à ciel ouvert	Arbre	Puits/forage	Ventilation primaire	Voiture			
Eaux pluviales	Regard	Fosse 2 accès sans préfiltre	Filtre à sable vertical non drainé 1 accès	Fossé busé	Haie		Ventilation secondaire	Distance			
Tuyaux pression/refoulement	Té de visite	Fosse 2 accès avec préfiltre	Filtre à sable vertical non drainé 2 accès	Puisard			Ventilation indéterminée	Alarme			
Ventilations	Siphon	Fosse 1 accès sans préfiltre	Filtre à sable vertical drainé	Tranchée d'infiltration			Ventilation filtre	Non accessible			
Drainage	Auget	Fosse 1 accès avec préfiltre	Filtre à sable surélevé	Rejet inconnu				Dalle EP			
Autre	Puits de décompression	Fosse cylindrique	Filtre compact	Rejet en milieu superficiel				Coffret électrique			
	Préfiltre décolloïdeur		Phytoépuration					Grille avaloir			
	Drainage périphérique		Microstation					Sens d'écoulement EU/EP			
	Poste de relevage		Filtre horizontal					Sens de la pente du terrain			